

Уроки, извлеченные из несчастных случаев

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ	
Дата происшествия	15.09.2025
Наименование организации	Филиал АО «Сетевая компания» - «Бугульминские электрические сети»
Место несчастного случая	Передвижная электролаборатория на базе шасси ГАЗ 3732G6, Республика Татарстан
Вид происшествия	Поражение электрическим током
1. Краткое описание несчастного случая	
На передвижной электролаборатории на базе шасси ГАЗ 3732G6 бригада в составе: производителя работ, электромонтеров № 1, № 2, № 3, прибыла к закрытой трансформаторной подстанции (далее – ЗТП) 059Г, расположенной во дворе многоквартирного жилого дома, для производства работ по обнаружению места повреждения кабельной линии 6 кВ. Производитель работ произвел целевой инструктаж членам бригады, после чего приступили к подключению в распределительном устройстве (далее – РУ) 0,4 кВ ЗТП 059Г кабеля заземления от электролаборатории к заземляющей шинке. В РУ 6 кВ ЗТП 059Г в ячейке кабельной линии 6 кВ подключили высоковольтный кабель от электролаборатории к поврежденной кабельной линии 6 кВ ф. «С». Далее в РУ 0,4 кВ через штепсельный разъем подали питание 220 В к электролаборатории. Электромонтер № 3 (пострадавший) собрал схему в самой электролаборатории и включил ее для топографического определения места повреждения акустическим методом. Производитель работ уточнил у электромонтера № 3, что установка включена и совместно с членами бригады пошел по трассе кабельной линии 6 кВ для определения места повреждения по звуковым колебаниям в месте повреждения. В 09:56 женщина, сидевшая возле подъезда жилого дома, увидела падающего электромонтера № 3 из автомобиля (передвижной электролаборатории). Члены бригады начали оказывать электромонтеру № 3 первую помощь, вызвали бригаду скорой помощи. 15.09.25 электромонтер № 3 скончался.	
2. Причины несчастного случая	
2.1 Неисполнение требований проекта производства работ и (или) требований руководства (инструкции) по монтажу и (или) эксплуатации изготовителя машин, механизмов, оборудования.	

3. Мероприятия по устранению причин несчастного случая	
3.1	Обстоятельства и причины несчастного случая доведены до работников филиала АО «Сетевая компания» - «Бугульминские электрические сети».
3.2	Проведен внеплановый инструктаж оперативному, оперативно-ремонтному и ремонтному персоналу службы изоляции и защиты от перенапряжения, Бугульминского района электрических сетей, Лениногорского района электрических сетей, Бавлинского района электрических сетей филиала АО «Сетевая компания» Бугульминские электрические сети на темы: «Охрана труда при выполнении работ на кабельных линиях», «Охрана труда при проведении испытаний и измерений. Испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника».
3.3	Пересмотрена карта идентифицированных опасностей, мер управления и оценки рисков.
3.4	Отозван допуск производителя работ к самостоятельной работе до получения повторного допуска.

2.2 Нахождение оборудования в технически неисправном состоянии. 2.3 Необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работ.	3.5 Проведена внеочередная проверка знаний по охране труда и безопасному производству работ в электроустановках у производителя работ.
---	---